

История изменений ПО изделия

Астра-Z-812М

Дата	Версия ПО	Совместимость с платами	Совместимость с ПО других устройств в изделии	Совместимость с ПО ПК	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
Сентябрь 2013	812M-b-fv2_4_0	812MBv2_2	ZRPP-cv5_0, ZRPP-dv5_0, ZRPP-cv4_1 (условная с ограничением функций), 872-v2_0	Pconf-Z_v1_5	1) Добавлен новый тип раздела "контроль температуры" 2) Введена поддержка датчика утечки воды (ДУВ) 3) Откорректирован режим работы выходов "исполнительный" 4) Добавлено дистанционное управление системными выходами	Нет
Май 2013	812M-b-fv2_3_3	812MBv2_2	ZRPP-cv5_0, ZRPP-dv5_0, ZRPP-cv4_1 (условная с ограничением функций), 872-v2_0	Pconf-Z_v1_4, Pconf-Z_v1_3, Pconf-Z_v1_2	Добавлен вывод сообщений о критических аппаратных ошибках работы с памятью	Устранена ошибка автоматического удаления РПП при возникновении ошибки работы с памятью в момент включения питания
Февраль 2013	812M-b-fv2_3_2	812MBv2_2	ZRPP-cv5_0, ZRPP-dv5_0, ZRPP-cv4_1 (условная с ограничением функций), 872-v2_0	Pconf-Z_v1_3, Pconf-Z_v1_2	1) Введен запрет на вход во все подменю пункта меню «Радиосеть» в меню инженера при отсутствии в ППКОП зарегистрированного РПП Астра-Z 2) При создании радиосети добавлена возможность показа последних сохраненных результатов сканирования	Исправлена ошибка, возникающая при создании радиосети
Октябрь 2012	812M-b-fv2_3_1	812MBv2(_2)	ZRPP-cv5_0, ZRPP-dv5_0, ZRPP-cv4_1 (условная с ограничением функций), 872-v2_0	Pconf-Z_v1_2	1) Подробное сканирование радиообстановки с выводом результатов 2) Вывод инженерных показателей качества связи	Нет

Дата	Версия ПО	Совместимость с платами	Совместимость с ПО других устройств в изделии	Совместимость с ПО ПК	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
Декабрь 2011	812M-b-fv2_2_2	812MBv2	ZRPP-cv4_1, 872-v2_0	Pconf-Z_v1_1	1) Оперативный вызов меню отмены РО 2) Вывод на главный экран номера раздела с тревожным событием	Мелкие ошибки в логике
Невозможность перепрограммирования вне заводских условий						
Июль 2011	812M-b-ev2_2_1	812MBv2	ZRPP-v2_4_0, 872-v2_1	Pconf-Z_v1_0	1) Поддержка РО оповещателями Астра-Z-8945 2) Поддержка радиоустройств с двумя элементами питания. 3) Поддержка новых устройств	Нет
Невозможность перепрограммирования вне заводских условий						
Март 2010	812M-b-ev2_1_3	812MBv1, 812MBv2	ZRPP-v3_0, 872-v2_0	Pconf-Z-812M_v1_0 (только для работы с журналом событий)	Базовая версия	Нет