

История изменений ПО и документов изделия «Астра-712/0

Необходимость замены ПО, в баллах [0 - 2]:

2 – ПО необходимо заменить, 1 – ПО рекомендуется заменить, 0 – ПО допустимо использовать

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ1	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Окт 2011	712-0-v1_2		712-0v5_2	Pconf-712-v3_1	712-0v4_4 MANUAL_SVP-10_Astra712-0v4_2_EN_Nov2010	v3_4	Текущий трансформатор заменен на трансформатор с термopедохранителем (Трансформатор тороидальный ТТП-15-18-22,0-1тм ПКФЛ 671112.133-01тм ПС) В РЭ1 введены сведения о защите прибора от перегрева обмоток тр-ра	-	-
Авг 2011	712-0-v1_2		712-0v5_2	Pconf-712-v3_1	712-0v4_3 MANUAL_SVP-10_Astra712-0v4_2_EN_Nov2010	v3_4	-	РЭ1: 1)Откорректировано напряжение отключения АКБ (10 ±0,5)В. 2)Откорректирован диапазон температур в соответствии с ГОСТ Р 53325-2009. 3)Получен новый сертификат соответствия В ПМ корректировка методики испытаний	-
Ноя 2010	712-0-v1_2		712-0v5_2	Pconf-712-v3_1	712-0v4_2 MANUAL_SVP-10_Astra712-0v4_2_EN_Nov2010		-	РЭ1: 1)Откорректировано описание выдачи извещений «Неисправность АКБ» и «Короткое замыкание выхода 12 В» на звуковой сигнализатор. 2) Изменен десятичный номер руководства по эксплуатации (вкладыш) – НГКБ.436234.001 РЭ1.	-

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ1	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замечания на ПО [0-2]
Июл 2009	712-0-v1_2		712-0v5_2	Pconf-712-v3_1	712-0v4_1 MANUAL_SVP-10_Astra712-0v4_1_EN_Jul2009		-	Введено экспортное исполнение	-
Окт 2008	712-0-v1_2		712-0v5_2	Pconf-712-v3_1	712-0v4_1		<i>ПО ПК:</i> На вкладке «Настройки ШС» введена функция для ШС1, ШС2 «Задержка по линии расширения на время входа» <i>Примечание:</i> Совместима с Pconf-712-v3_0. Совместима с версиями приборов 712b-2v5_4, 712c-8v3_1 и выше	В РЭ1 перевод обозначений клемм на п/п на английский язык.	0
Ноя 2007	712-0-v1_2		712-0v5	Pconf-712-v3_0	712-0v4_0		<i>ПО ПК:</i> 1)Перед началом работы с ПО необходимо прочитать файл !!!ВНИМАНИЕ!!!.txt 2)Введена поддержка модуля сопряжения Астра-983 по USB. 3)Добавлено отображение версии ПО прибора при соединении. 4)Введен файл поддержки «Help», и все что сопутствует работе кнопки «Help». <i>Примечание:</i> Совместима с Pconf-712-v2_4	-	0
Фев 2006	712-0-v1_2		712-0v4	Pconf-712-v2_4	712-0v4_0		<i>РЭ1:</i> Введены дополнительные клеммники. Версии ПП 712-0v4. <i>ПО ПК:</i> 1) Замена «Режим внутреннего звукового оповещателя» на «Режим	В РЭ1 введен штрих-код <i>ПО ПК:</i> Исправлена ошибка при выставлении режима «круглосуточно»	0

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ1	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
							<p>звуковых оповещателей».</p> <p>2) Запрещен выбор режима «ПЦН контрольный» для пожарного реле.</p> <p>3) Введен режим реле «Исполнительный».</p> <p>4) Запрещен выбор режима «Исполнительный» для пожарного реле.</p> <p>5) Удалено извещение «Взят/снят».</p> <p>6) Добавлено извещение «Взятие по одному из ШС/Снятие».</p> <p>7) Добавлено извещение «Взятие по всем ШС/Снятие».</p> <p>8) Изменены привязки по извещениям для всех режимов реле.</p> <p>9) Изменена привязка к байтам приема/передачи.</p> <p><i>Примечание:</i> Не совместима с Rconf-712-v2_3</p>		
Апр 2006	712-0-v1_2		712-0v3	Rconf-712-v2_3	712-0v3_2		ПО МК: контроллер 12f629	РЭ1: 1) Изменен комплект монтажных частей; 2) Введен раздел Сведения об утилизации.	
Дек 2005	712_0v1		712-0v3	Rconf-712-v2_3	712-0v3_1		-	РЭ1 изменены контактные телефоны	-
Ноя 2005	712_0v1		712-0v3	Rconf-712-v2_3	712-0v3_0		-	РЭ1: 1) Изменено значение напряжения пульсации на 100мВ. 2) Введены номера сертификатов.	0
Сен	712_0v1		712-0v1	-	712-0v2_0		-	РЭ1:	-

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ1	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
2005								Из комплекта поставки убрана вставка плавкая.	
Июл 2005	712_0v1		712-0v1	-	712-0v1_0		ПО МК: контроллер 12f629	-	-