

История изменений ПО ПК ARM-Y

Необходимость замены ПО, в баллах $[0 \div 2]$:

- 2 – ПО необходимо заменить,
- 1 – ПО рекомендуется заменить,
- 0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

- ИМ1 – инструкция для быстрого запуска;
- ПО – программное обеспечение;
- ПК – персональный компьютер.

Дата	Версия ПО ПК	Совместимость с ПО	Действит. версия ИМ1	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Ноя 2014	ARM-Y-v1_4 (Arm-Y-vt1_4_4)	Y-PCN-ev6_1_4	Astra-Y-IM1-v2_2	-	Исправлена ошибка в процедуре установки драйверов для модуля сопряжения «Астра-984» и USB типа AM/BM при установке ПО. (Акт ТИ № 510)	2
Май 2014	ARM-Y-v1_3 (Arm-Y-vt1_3_14)	Y-PCN-ev6_1_3	Astra-Y-IM1-v2_0	-	Исправлены ошибки в процедурах: - обмена с УОП; - показа состояния УОП в режиме настроек; - тестирования; - обработки состояний; - удаления УОП; - регистрации УОП. Устранение выявленных ошибок в ПО при работе с ОС Windows 7	2
Апр 2014	ARM-Y-v1_2 (Arm-Y-vt1_2_1)	Y-PCN-ev6_1_2	Astra-Y-IM1-v2_0	-	Скорректированы процедуры обработки событий и состояний.	2
Дек 2013	ARM-Y-v1_1 (Arm-Y-vt1_0_1_14)	Y-PCN-ev6_0_1	Astra-Y-IM1-v2_0	-	В ИМ1 заменены рисунки «ПЦН Астра-Y» в связи с изменением конструкции печатной платы (Акт ТИ № 401, доп. к Акту № 401).	-
Окт 2013	ARM-Y-v1_1 (Arm-Y-vt1_0_1_14)	Y-PCN-ev6_0_1	Astra-Y-IM1-v1_1	-	Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации устройств системы Астра-Y». (Акт ТИ №413)	2
Июл 2013	ARM-Y-v1_0 (Arm-Y-vt1_0_50)	Y-PCN-ev6_0_0	Astra-Y-IM1-v1_0	Базовая версия ПО ПК (акт ТИ №385)	-	-