

История изменений ПО ПК PCM Astra-Pro

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]: 2 – ПО необходимо заменить, 1 – ПО рекомендуется заменить, 0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

ПО – программное обеспечение;

ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;

ПК – персональный компьютер

Дата	Версия ПО ПК	Совместимость с ПО	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Ноя 2016	PCM_Astra-Pro-v3_0 (MSS-Pro-setup-vt3_0_rev084)	8945P-v3_0 712P-v3_0 812P-v3_0 2745-bv2_3 2745-cv3_0 2945-bv4_6 2945-cv4_6 4245-dv7_0 4345-bv3_0 5145-cv6_0 5145-dv6_0 5145p-av4_0 5145P-bv4_0 712P-v2_4 713-v3_0_1 812P-v2_4 8145P-bv3_0 8145P-cv3_0 814P-av3_0 823-v1_2 863A-av1_4 863AR-av1_4 863B-bv1_4 863BR-bv1_4 8745-cv3_0 8845-cv5_1 8845-dv5_1 8845-lv5_1 8945P-v2_4 Rpp2r-812P-av3_0 Rpp2r-av2_1 RPP4A-av1_4 RPP4A-bv1_4 RPP4P-av2_0 RPP4P-bv2_0 RPP9A-bv3_0 RPP9A-bv2_2 RR_Z-av1_3 RR_Z-av3_0 RRs-rim-av1_4 RRs-rim-av3_0	Согласно решению акта №678 Внесенные изменения в ПО: 1) Реализованы: прием, обработка, отображение значений температур от температурных источников, контроль работы температурного раздела. 2) Реализовано отключение пожарного речевого оповещения при снятии пожарного раздела. 3) Реализован новый алгоритм работы пожарного речевого, светового, светозвукового оповещения для «Астра-Z-2745», «Астра-Z-2945», «Астра-Z-2345». 4) Реализован прием и отображение остаточной емкости ЭП извещателей системы «Астра-РИ-М» в режиме РК «Режим 2» и извещателей системы «Астра-Зитадель». 5) Реализована поддержка новых радиоустройств «Астра-3731», «Астра-Z-3745» и блока сигнальных реле «Астра-824». 6) Изменено отображение уровня сигнала от извещателей. Добавлена возможность отображения ненормированных значений сигнал/шум и шум. 7) Реализована возможность установки времени передачи события «Тест» с шагом от 1 раз в 5 мин до 1 раз в неделю.	-	2

Дата	Версия ПО ПК	Совместимость с ПО	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Окт 2016	PCM_Astra-Pro-v2_4 (MSS-Pro-setup-vt2_4_rev004)	8945P-v2_4 712P-v2_4 812P-v2_4 RR_Z-av1_3 RPP9A-bv2_2 RRs-rim-av1_4 Rpp2r-av2_1 814P-av2_5 8145P-cv2_4 RPP4P-bv1_3 823-v1_2 863A-av1_4 863AR-av1_4 863B-bv1_4 863BR-bv1_4 713-v3_0_1	Согласно решению акта №684 добавлена поддержка ретранслятора маршрутизатора Астра-Z-8845 (без исполнения)	Устранены ошибки ПО: - зависание ППКОП; - кратковременная потеря связи с модулем MPP-Z; - отсутствие обновления версии ПО устройств, зарегистрированных по RS-485, без необходимости их перерегистрации; - ошибка в инициализации считывателей и отображения разделов, привязанных к считывателю; - ошибка выдачи дескриптора модуля MPP-Z с параметрами версии 165.165 и серийным номером A5A5A5A5 при сбое во время смены ПО	2
Фев 2016	PCM_Astra-Pro-v2_2 (MSS-Pro-setup-vt2_2_rev018)	8945P-v2_3 712P-v2_3 812P-v2_3 RR_Z-av1_3 RR_RIM-av1_3 RPP8945-dv3_2 RPP9A-bv2_2 RPP2_RIM-av1_3 814P-av2_4 8145P-bv2_3 823-v1_2 863A-av1_3 863AR-av1_3 863B-bv1_3 863BR-bv1_3 713-v3_0_1 Y-UOO-ev3_0	В base выложены ПО «Астра-8945» исполн. Pro, «Астра-712» исполн. Pro, «Астра-812» исполн. Pro: 8945P-v2_3.tsk, 712P-v2_3.tsk, 812P-v2_3.tsk	-	-

Дата	Версия ПО ПК	Совместимость с ПО	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Янв 2016	PCM_Astra-Pro-v2_2 (MSS-Pro-setup-vt2_2_rev018)	8945P-v2_2 712P-v2_2 812P-v2_2 RR_Z-av1_3 RR_RIM-av1_3 RPP8945-dv3_2 RPP9A-bv2_2 RPP2_RIM-av1_3 814P-av2_4 8145P-bv2_3 823-v1_2 863A-av1_3 863AR-av1_3 863B-bv1_3 863BR-bv1_3 713-v3_0_1 Y-UOO-ev3_0	В base выложено ПО «Астра-812» исполн. Про 812P-v2_2.tsk	-	-
Дек 2015	PCM_Astra-Pro-v2_2 (MSS-Pro-setup-vt2_2_rev018)	8945P-v2_2 712P-v2_2 RR_Z-av1_3 RR_RIM-av1_3 RPP8945-dv3_2 RPP9A-bv2_2 RPP2_RIM-av1_3 814P-av2_4 8145P-bv2_3 823-v1_2 863A-av1_3 863AR-av1_3 863B-bv1_3 863BR-bv1_3 713-v3_0_1 Y-UOO-ev3_0	В соответствии с актом №615 добавлена поддержка режима работы и переключение режима радиосети системы «Астра-РМ» «Текущий РК» / «Новый РК»	В соответствии с актом №615 реализована проверка на пустую базу данных, исключая ошибку записи пользователем не инициализированной базы данных в ППКОП	2

Дата	Версия ПО ПК	Совместимость с ПО	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Сен 2015	PCM_Astra-Pro-v2_0 (MSS-Pro-setup-vt2_0_rev039)	8945P-v2_0 712P-v2_0 RR_Z-av1_2 RR_RIM-av1_2 RPP8945-dv3_2 RPP9A-bv2_1 RPP2_RIM-av1_2 814P-av2_3 8145P-bv2_3 823-v1_2 863A-av1_3 863AR-av1_3 863B-bv1_3 863BR-bv1_3 713-v3_0_1 Y-UOO-ev3_0	В base выложены ПО RPP9A-bv2_1.tsk, 823-v1_2.tsk . Обновлено описание для пользователя.	-	2
Авг 2015	PCM_Astra-Pro-v2_0 (MSS-Pro-setup-vt2_0_rev039)	8945P-v2_0 712P-v2_0 RR_Z-av1_2 RR_RIM-av1_2 RPP8945-dv3_2 RPP9A-bv2_0 RPP2_RIM-av1_2 814P-av2_3 8145P-bv2_3 863A-av1_3 863AR-av1_3 863B-bv1_3 863BR-bv1_3 713-v3_0_1 Y-UOO-ev3_0	На основании акта №569 1) Добавлена поддержка и отображение состояний устройства оконечного объектового «YOO Астра-Y», извещателей «Астра-5131 Ш», «Астра-7 РК», «Астра-8 РК», «Астра-361 РК», «Астра-3531», блока реле радиоканального «Астра-Z-8245»; 2) Изменен интерфейс регистрации пользователей (оператор, пользователь, техник): реализована регистрация в режиме "одного окна"; 3) Изменена процедура регистрации ключей TM и Wiegand (стала более дружественной и понятной); 4) Переработан механизм создания резервной копии: резервируются все таблицы и настройки на момент создания копии	-	2
Фев 2015	PCM_Astra-Pro-v1_1 (MSS-Pro-setup-vt1_1_rev130)	8945P-v1_1	На основании акта №530 Изменены текст в описаниях проверки электропотребления и проверки радиомодуля	-	2
Июл 2014	PCM_Astra-Pro-v1_0	8945P-v1_0	Базовая версия ПО предназначено для проведения проверок ПСИ ППКОП «Астра-8945 Pro»	-	-