

История изменений ПО ПК Pconf-RR

Необходимость замены ПО, в баллах $[0 \div 2]$:

- 2 – ПО необходимо заменить,
- 1 – ПО рекомендуется заменить,
- 0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

- ПО – программное обеспечение;
- ПК – персональный компьютер;
- T31M – инструкция пользователя, размещаемая на сайте.

Дата	Версия ПО ПК	Совместимость с ПО	Действит. версия T31M	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Июл 2016	Pconf-RR-v1_1-setup (Pconf-RR-vt1_1_rev001)	RRa-rim-av2_1 Rpp2r-av2_1 863A-av1_3 863AR-av1_3 823-v1_2	RR-RI-M-v2_0		Добавлены проверки при запуске программы, что служба ядра ПКМ Астра-Pro и ядро ПКМ Астра-Z не запущены.	2
Июн 2016	Pconf-RR-v1_0-setup (pconf-rr-vt1_0_rev038)	RRa-rim-av2_0 Rpp2r-av2_0 863A-av1_3 863AR-av1_3 823-v1_2	-	Базовая версия ПО ПК	-	2