

История функциональных изменений изделия
и выявленных ошибок в РЭ для Астра-3321

№	Обозначение № редакции РЭ / Дата выпуска	Функциональные изменения изделия	Устраненные ошибки, неточности, опечатки относительно предыдущих редакций
5	3321-v5_3/Ноя.2007	-	1. Корректировка текста введения 2. Изменен номер сертификата соответствия
4	3321-v5_2 /Янв.2007	-	1 Введен штрих-код
4	3321-v5_1 /Июль.2006	-	1 Введен КМЧ 2.Введен раздел Утилизация
3	3321-v5_0 /Янв.2006	-	1 Корректировка описания извещения «Напряжение питания ниже допустимого» (п. 1.9.4)
2	3321-v4_0 / Сен. 2005	-	1 В разделе Технические характеристики исправлено значение тока потребления – 25мА 2 Изменился номер почтового ящика и контактные телефоны.
1	3321-v3_0 / Апр.2005	1 Изменен внешний вид печатной платы – убрана антенна.	-

Версия 1-2: Изменения по замечаниям из Москвы.

Версия 1-3: Добавления об установке извещателя, о возможности работы с внешними магнитоуправляемыми контактами (НГКБ.301 от 9.06.04).

V_1-4 В ге убрано свидетельство о приемке и об упаковывании.

V_2 Изменены гарантийные сроки.