

## История изменений ПО и документов изделия Астра-713

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить, 1 – ПО рекомендуется заменить, 0 – ПО допустимо использовать

| Дата     | Версия ПО | Совместимость с др. ПО в изд. | Совместимость с платами | Совместимость с ПО ПК | Действ. версия РЭ1 | Действит. версия ПМ ПСИ | Функциональные изменения  | Устраненные ошибки  | Замена ПО [0-2] |
|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|---|---|-----------------|
| Май 2011 | 713-v1_3  | -                             | 713v1                   | Pconf-713-v2_0-setup  | 713-v1_3           | v1_1                    | <p>Для ПО ПК:</p> <p>1.Обновлен используемый сетевой протокол до «Астра-L».</p> <p>2.Введена функция обновления ПО прибора.</p> <p>3. ПО ПК представлено в виде инсталляционного пакета</p> <p>Для ПО:</p> <p>Обновлен загрузчик ПО и конфигуратор настроек для работы с ПК (обмен МК – ПК по протоколу «Астра-L»). Изменен вход в режим смены настроек через ПО ПК</p> <p>Для РЭ1:</p> <p>Изменено положение вилки «F7» при задании режима работы с ПК</p> | <p>Для ПО ПК:</p> <p>1. Устранено несколько ошибок неправильного поведения интерфейса ПО.</p> <p>2. Устранена ошибка не запоминания «специального» режима работы выхода.</p> <p>Для ПО:</p> <p>Устранена ошибка при настройке режима «специальный» с ПК</p> | 2               |
| Апр 2009 | 713-v1_2  | -                             | 713v1                   | Pconf-713-v1_1        | 713-v1_2           | v1_1                    | -   | <p>1) Уточнение последовательности операций при настройке режимов работы с ПК</p> <p>2) Дополнение перечня режимов работы</p>   | -               |
| Окт 2008 | 713-v1_2  | -                             | 713v1                   | Pconf-713-v1_1        | 713-v1_0           | v1_0                    | 1) Базовая версия. <b>Поддерживает только автономный режим работы</b>   |   |                 |